

Dimar instala nuevas boyas en Providencia



17/01/2025 - 04:24 pm

Reproducir Detener

Con el fin de mejorar la navegabilidad por el canal de acceso al puerto de Providencia, la Dirección General Marítima-Dimar, inició la instalación del nuevo sistema de señalización marítima, donde las boyas que anteriormente fueron fabricadas con hierro y luego con un material de fibra de vidrio, hoy son reemplazadas por elementos de acero inoxidable, flotadores de espuma elastomérica fundida en el color reglamentario según la Asociación Internacional de Autoridades de Señalización y Ayudas a la Navegación (IALA), diseñadas con modelos matemáticos, pruebas de resistencia y aplicaciones de ingeniería naval.

El Capitán de Fragata, Rafael Mora Valenzuela, Capitán de Puerto de Providencia, señaló que esta nueva tecnología se ha implementado a nivel mundial y proporciona una mayor seguridad para el ingreso de los buques, en señalización, iluminación y verificación de la posición de la boya.

Las boyas tienen un sistema de GPS (Global Position System) que "en caso de desfasarse de su posición original manda una señal alerta hasta Bogotá y en seguida se detecta, procediendo a enviar el personal técnico para realizar la correspondiente reparación", indicó el Capitán de Puerto.

Con estas nuevas boyas el puerto de Providencia en materia de acceso y señalización, quedará a la altura de otros puertos nacionales como Barranquilla, Santa Marta o Buenaventura.