

---

En relación a la conflagración de una motonave en Cartagena en la mañana de hoy, la Dirección General Marítima (Dimar) se permite informar a la opinión pública, que:



# Comunicados

**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

---

## Reproducir Detener

- Sobre las 8:00 a.m. del día de hoy, se presentó una conflagración en la motonave Decameron Explorer, que se encontraba fondeada en la marina Motomarlin.
- Una vez la Estación Control de Tráfico Marítimo recibió el llamado de emergencia, procedió a informar a la Capitanía de Puerto y comunicar por el canal VHF marino a todas las embarcaciones de la jurisdicción para apoyar de manera inmediata la atención de la emergencia.
- La Capitanía de Puerto de Cartagena activó el protocolo de seguridad dispuesto en el puerto para estos eventos y dio aviso a la Armada Nacional.
- La conflagración fue controlada de manera efectiva por parte de Guardacostas de la Armada Nacional y los Bomberos del Distrito.
- Tras la inspección realizada por parte de la Capitanía de Puerto no se halló ningún tipo de contaminación por combustible en la zona.
- La Autoridad Marítima Colombiana destaca la reacción de los capitanes y pilotos de las demás embarcaciones, quienes al momento de los hechos procedieron a alejarse del lugar para evitar así una emergencia mayor en las instalaciones de la Marina.
- Hasta el momento se tiene reporte de dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales para valoración médica.

- 
- La Capitanía de Puerto de Cartagena investiga los motivos de la conflagración de la motonave Decameron Explorer.