

RESOLUCIÓN NÚMERO () MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ASEM

“Por la cual se modifica parcialmente el artículo 2.3.1.1.3 del REMAC 2: “Generalidades”, en el sentido de modificar parcialmente unas zonas de fondeo en CP01, CP04, CP05, CP06, CP07, CP10, CP14 y Punto de Embarque CP04”

EL DIRECTOR GENERAL MARÍTIMO

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 24 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984 y los numerales 1, 2 y 6 del artículo 2° del Decreto 5057 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 24 del artículo 5° del Decreto Ley 2324 de 1984, establece como una función y atribución de la Dirección General Marítima, entre otras, la de *“establecer las zonas de fondeo de naves y artefactos navales”*.

Que el numeral 6 del Decreto 5057 de 2009, dispone como función del Director General Marítimo *“Establecer mediante acto administrativo las zonas de fondeo de naves y artefactos navales, así como expedir la Cartografía Náutica Oficial y los mapas temáticos en áreas de su jurisdicción”*.

Que en el Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 3 del Reglamento Marítimo 2 “Generalidades” se definen las “Áreas de fondeo, Áreas de cuarentena, Áreas restringidas y Zonas de embarque” en Aguas jurisdiccionales de Colombia.

Que mediante Resolución No. 0875-2022 del 21 de octubre 2022 se modificó el artículo 2.3.1.1.3 del REMAC 2: “Generalidades”, en el sentido de crear nuevas zonas de fondeo para actividades marítima comerciales y cruceros turísticos según su clasificación funcional, en jurisdicción de la Capitanías de Puerto de Puerto de Urabá y el Darién (CP8), Coveñas (CP9) y Puerto Bolívar (CP14).

Mediante Oficio interno No. 171453R MD-DIMAR-SUBDEMAR-SEMAP de fecha 17 de enero de 2023, la Capitanía de Puerto de Buenaventura, solicitó modificación de la zona de fondeo CP01H por estar muy cerca de un cable submarino.

Mediante concepto Técnico No. CONCPT- 29 202300009MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ASEM de fecha 09 de febrero de 2023, la Coordinación del Grupo Investigación y Señalización Marítima realizó un análisis de riesgo y conceptuó favorablemente respecto a la solicitud de modificar la zona de fondeo CP01H en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Buenaventura, en los siguientes términos:



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

Que mediante Concepto No. CONCEPT- 29 202300346MD-DIMAR-SUBDEMAR-GINSEM-ASEM del 23 de junio de 2023, la Coordinación del Grupo Investigación y Señalización Marítima realizó un análisis de riesgo y conceptuó favorablemente respecto a la solicitud de modificar las zonas de fondeo CP04A, CP04E crear nueva zona de Fondeo "Buceo CP 04G" en jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, en los siguientes términos:

“Teniendo en cuenta el análisis anterior, para vigilar y controlar el riesgo se cuenta con el apoyo del Servicio de Tráfico de Embarcaciones, el cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional, dispositivo de identificación automática AIS de las embarcaciones para monitorear las condiciones de fuertes de vientos y corrientes que se presentan en algunas épocas del año, así mismo el Grupo Investigación Científica y Señalización Marítima emite Favorabilidad para la creación de la zona de fondeo.

Que mediante Resolución número 135 del 27 de febrero de 2018 se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC), el cual en su artículo 3° determinó la estructura, incluyendo en el REMAC 2 “Generalidades”, lo concerniente al establecimiento de las zonas de las áreas de fondeo, áreas de cuarentena, áreas restringidas y zonas de embarque en aguas jurisdiccionales de Colombia.

Que en mérito de lo anterior, el Director General Marítimo;

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Modificar parcialmente el artículo 2.3.1.1.3 del REMAC 2 “Generalidades”, en el sentido de modificar las zonas de fondeo CP01, CP04, CP05, CP06, CP07, CP10, CP14 y punto de embarque en CP04 para actividades marítimas según su clasificación funcional, el cual quedará así:

PARTE 3

ÁREAS Y ESPACIOS MARÍTIMOS

TÍTULO 1

ÁREAS DE FONDEO, ÁREAS DE CUARENTENA, ÁREAS RESTRINGIDAS Y ZONAS DE EMBARQUE

CAPÍTULO 1

DEL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS DE FONDEO, ÁREAS DE CUARENTENA, ÁREAS RESTRINGIDAS Y ZONAS DE EMBARQUE EN AGUAS JURISDICCIONALES DE COLOMBIA

(...)



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.

Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

ARTÍCULO 2.3.1.1.3. "Artículo 2.3.1.1.3. Objeto. Lo dispuesto en el presente capítulo tiene por objeto establecer las áreas de fondeo, áreas de cuarentena y áreas restringidas en aguas marítimas jurisdiccionales colombianas del Mar Caribe, Archipiélago de San Andrés y Providencia, y Océano Pacífico, graficadas en las cartas náuticas de uso oficial publicadas por la Dirección General Marítima, cuyas coordenadas se señalan a continuación:

MAR CARIBE

(...)

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

PUERTO BOLÍVAR

Tabla 1

Área de Fondeo CP14-ALFA		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
1	12° 19,711' N	71° 59,502' W
2	12° 17,211' N	71° 59,502' W
3	12° 17,211' N	72° 02,002' W
4	12° 19,711' N	72° 02,002' W

Tabla 2

Área de Cuarentena CP14-BRAVO		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
1	12° 18,585' N	72° 02,993' W
2	12° 17,085' N	72° 02,993' W
3	12° 17,085' N	72° 03,993' W
4	12° 18,585' N	72° 03,993' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura 1. Área CP14-Alfa y Bravo

Tabla 3

Área de Fondeo CP14-GOLFO Cruceros		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	12° 12,068' N	72° 09,937' W
B	12° 11,505' N	72° 09,937' W
C	12° 11,505' N	72° 10,294' W
D	12° 12,068' N	72° 10,294' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490.
Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
Bogotá (+57) 601 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura 2. Área CP14-GOLFO

Tabla 4

Área de Fondeo CP06		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	11° 39,050' N	72° 55,000' W
B	11° 36,550' N	72° 55,000' W
C	11° 36,550' N	72° 57,000' W
D	11° 39,050' N	72° 57,000' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
 Conmutador (+57) 601 220 0490
 Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
 Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
 Bogotá (+57) 601 328 6800
 dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 3 área de fondeo CP06

Tabla 5

Área de Fondeo CP06 Cuarentena		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	11° 37,417' N	72° 59,000' W
B	11° 36,417' N	72° 59,000' W
C	11° 36,417' N	73° 00,000' W
D	11° 37,417' N	73° 00,000' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490.
Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
Bogotá (+57) 601 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 4 área de fondeo CP06 Cuarentena

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

BAHÍA DE CARTAGENA

Tabla 6

Área de Fondeo CP05- BRAVO: 2		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
1	10° 18,667' N	75° 30,924' W
2	10° 18,474' N	75° 30,924' W
3	10° 18,474' N	75° 31,316' W
4	10° 18,667' N	75° 31,316' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
 Conmutador (+57) 601 220 0490.
 Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
 Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
 Bogotá (+57) 601 328 6800
 dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 5 Área de fondeo CP05 Bravo

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

PUERTO ZÚNIGA

Tabla 7

Área de Fondeo CP04-ALFA		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	11° 08,983' N	74° 15,017' W
B	11° 05,530' N	74° 16,008' W
C	11° 06,300' N	74° 18,079' W
D	11° 08,950' N	74° 16,000' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490.
Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
Bogotá (+57) 601 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co



Figura No. 6 área de fondeo CP04 A

Tabla 8

Área de Fondeo CP04-BRAVO: Cuarentena		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	11° 06.396' N	74° 24.403' W
B	11° 05.406' N	74° 24.403' W
C	11° 05.406' N	74° 26.179' W
D	11° 06.396' N	74° 26.179' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.

Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 7 Área CP04-Bravo Cuarentena

Tabla 9

Área de Fondeo CP04-GOLFO Inspección Subacuática		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	11° 10,376' N	74° 14,572' W
B	11° 09,967' N	74° 14,483' W
C	11° 09,905' N	74° 14,770' W
D	11° 10,317' N	74° 14,850' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.

Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 9 área de fondeo CP04 G Inspección Subacuática

BAHÍA DE SANTA MARTA

Tabla 10

Área de Fondeo CP04-ECHO		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	11° 14,730' N	74° 13,330' W
B	11° 14,380' N	74° 13,330' W
C	11° 13,940' N	74° 14,300' W
D	11° 14,730' N	74° 14,300' W

Punto de embarque

Tabla 11

LATITUD	LONGITUD
11° 14,500' N	74° 14,500' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.

Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 9 Área CP04-ECHO Y PUNTO DE EMBARQUE

DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS

BAHÍA DE SAN ANDRÉS

Tabla 12

Área de Fondeo CP07-"A" (Yates)		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	12° 34,740' N	81° 41,768' W
B	12° 34,653' N	81° 41,691' W
C	12° 34,572' N	81° 41,784' W
D	12° 34,662' N	81° 41,858' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.

Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 10 área de fondeo CP07 Alfa (Yates)

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

BAHÍA SOLANO

Tabla 13

Área de Fondeo CP10-Cuarentena		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	06° 14,846' N	77° 24,054' W
B	06° 14,729' N	77° 24,054' W
C	06° 14,729' N	77° 24,254' W
D	06° 14,846' N	77° 24,254' W

Tabla 14

Área de Fondeo CP10		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	06° 14,422' N	77° 24,289' W
B	06° 14,255' N	77° 24,289' W
C	06° 14,255' N	77° 24,473' W
D	06° 14,422' N	77° 24,473' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
 Conmutador (+57) 601 220 0490.
 Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
 Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
 Bogotá (+57) 601 328 6800
 dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 11 área de fondeo CP10 Cuarentena y de fondeo

Tabla 15

Área de Fondeo CP10-Naves Menores		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
1	06° 13,967' N	77° 24,567' W
2	06° 13,917' N	77° 24,567' W
3	06° 13,917' N	77° 24,650' W
4	06° 13,967' N	77° 24,650' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
 Conmutador (+57) 601 220 0490
 Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
 Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
 Bogotá (+57) 601 328 6800
 dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 12 área de fondeo CP10 Naves Menores

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

BAHÍA MALAGA

Tabla 16

Área de Fondeo CP01 C Málaga		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	03° 55,933' N	77° 19,300' W
B	03° 55,617' N	77° 19,300' W
C	03° 55,617' N	77° 19,600' W
D	03° 55,933' N	77° 19,600' W



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
 Conmutador (+57) 601 220 0490.
 Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
 Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
 Bogotá (+57) 601 328 6800
 dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co




Figura No. 13 área de fondeo CP01 C Málaga

BUENAVENTURA

Tabla 16

Área de Fondeo CP01 H		
PUNTO	LATITUD	LONGITUD
A	03°49,664' N	77°20,583' W
B	03°49,664' N	77°19,000' W
C	03°48,346' N	77°20,584' W
D	03°48,361' N	77°19,000' W

Figura No. 14 área de fondeo CP01H

ARTÍCULO 2. Cartas náuticas. Las áreas de fondeo establecidas en la presente resolución serán graficadas en las Cartas Náuticas de uso oficial publicadas por la Dirección General Marítima.

ARTÍCULO 3. Incorporación. Lo dispuesto en esta Resolución se entiende incorporado al Reglamento Marítimo Colombiano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 135 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual se expidió el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC).

ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
 Conmutador (+57) 601 220 0490
 Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
 Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
 Bogotá (+57) 601 328 6800
 dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.

Vicealmirante **JOHN FABIO GIRALDO GALLO**
Director General Marítimo.



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490.
Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966
Bogotá (+57) 601 328 6800
dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co