
Dimar activa protocolo de emergencia ante novedad de buque granelero en Bocas de Ceniza



Noticias

Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

Reproducir Detener

La Dirección General Marítima a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla activó el protocolo de emergencia ante la novedad presentada la tarde de hoy, con el buque de bandera de Hong Kong “Qing Yun Shan” durante la entrada a Bocas de Ceniza, quedando sin maniobrabilidad a un costado del tajamar oriental.

La Capitanía de Puerto activó el protocolo establecido para superar la situación, disponiendo las capacidades que posee en la ciudad, en cuanto a remolcadores y personal técnico, apoyando a la embarcación.

El buque de 199 metros de eslora, 32 metros de manga con un calado de 9.6 metros, procedente de Turquía se encontraba realizando maniobras de ingreso al muelle de Compás, con 36.435 toneladas de Clinker.

El ingreso y salida de embarcaciones al puerto de Barranquilla se encuentra restringido temporalmente.